

【ビルトインシリーズ総合カタログ2008. I (取替え用タイプ) 誤記のお詫びと訂正】

リンナイ株式会社 2008.1月

日頃はリンナイ製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
 この度、弊社「ビルトインシリーズ総合カタログ2008. I (取替え用タイプ)」(2008年1月作成)において、記載に誤りがありました。
 謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正させていただきます。

《訂正内容》

頁	項目
30	<p data-bbox="295 555 662 584">IHクッキングヒーターの特長について</p> <p data-bbox="327 600 726 674">鍋底にピッタリ密着。 より安心なガスコンロのセンサー。</p> <p data-bbox="327 689 758 862">鍋底にピッタリくっついて温度変化をすばやく検知するガスコンロのセンサー。直に鍋底の温度を測って自動的に火力を調節するから、揚げものを調理する場合、200mLの少ない調理油でも過熱防止にしっかり対応できます。IHクッキングヒーターはトッププレートをはさむため、500mL以上の調理油が必要で※</p> <div data-bbox="327 884 758 1086"> <p data-bbox="335 884 510 1086">ガスコンロ センサーが鍋底にぴったり密着!</p> <p data-bbox="526 884 750 1086">IHクッキングヒーター トッププレート センサーと鍋の間にトッププレートの障壁があります。</p> </div> <div data-bbox="790 694 1412 974"> <p data-bbox="1093 694 1412 716">ガス:2.56kW/IH:1.55kW(東京ガス(株)調べ)</p> <p data-bbox="798 716 1412 974">温度(°C) vs 時間(分) ガス両面焼(中心部) (orange line) 電磁調理器ロースター両面焼(中心部) (blue line)</p> </div> <p data-bbox="790 974 1412 1019">電磁調理器は火力が弱く、上下交互に加熱するので時間がかかり、食材のうま味を逃してしまうこともあります。</p> <p data-bbox="526 1108 949 1176">正 ※一部該当しない機種もあります。 (上記注意文が抜けておりました。)</p>